


## Regelquerschnitt Gehweg



### Instandsetzung der Oberfläche:

- Aufnahme des vorh. Belages, einschl. Bettung
- Massenausgleich (Regulierung Untergrund ohne Materialzugabe)
- Einbau neuer Pflasterbettung
- Neupflasterung mit Betonsteinen

### Neuerrichtung Bordanlage:

- Tiefbordstein 8x25

Eine entsprechende Tragfähigkeit und Frostsicherheit ist infolge eines fehlenden Baugrundgutachtens und damit einer Bemessung des Oberbaus nicht nachweisbar.

