
BVL 0052/19 Anlage 5.1

Regelquerschnitt Gehweg

Gehweg

Fahrbahn



Instandsetzung der Oberfläche:

Neuerrichtung Bordanlage:

- Aufnahme des vorh. Belages, einschl. Bettung
- Massenausgleich (Regulierung Untergrund ohne Materialzugabe)
- Einbau neuer Pflasterbettung
- Neupflasterung mit Betonsteinen

- Hochbordstein 15x30 8x25

Eine entsprechende Tragfähigkeit und Frostsicherheit ist infolge eines fehlenden Baugrundgutachtens und damit einer Bemessung des Oberbaus nicht nachweisbar.



Regelquerschnitt Johann-Ruststraße 6a - 8b

Maßstab: ohne



Bernburg (Saale), 29.08.19