

IVW Ingenieurbüro für Verkehrs- und Wasserwirtschaftsplanung GmbH, Büro Bernburg
Friedensallee 30, 06406 Bernburg

Baubeschreibung – LW 024_006 – zw. Baalberge und K 2103

Straßenbauliche Beschreibung Bereich Landwirtschaftlicher Weg (LW)

Gegenwärtiger Zustand:


Die Bankette rechts und links des Ländlichen Weges sind in großen Teilen abgefahren. Dies betrifft besonders die Kurvenbereiche. Eine geordnete Abführung von Niederschlagswasser vom Asphalt über das Bankett in die dahinterliegenden Grünstreifen sind auf weiten Teilen nicht gegeben. Die gesamte Stärke des Asphalt des Weges liegt teilweise frei und bei einer Ausweichfahrt auf das Bankett droht der Asphalt abzubrechen. Des Weiteren sind diverse Fehlstellen im Bankett zu verzeichnen.

Festgelegter Sanierungsbereich:

Von Poleyer Straße bis Ortsanfang Baalberge

Fläche: ca. 2.000 m²

Bestandsbilder:




IVW Ingenieurbüro für Verkehrs- und Wasserwirtschaftsplanung GmbH, Büro Bernburg
Friedensallee 30, 06406 Bernburg

Baubeschreibung – LW 024_006 – zw. Baalberge und K 2103



Baubeschreibung – LW 024_006 – zw. Baalberge und K 2103



Geplanter Zustand:

Die Instandsetzung erfolgt partiell, nach örtlicher Festlegung.

Das festgefahrene Material der vorhandenen Bankette wird aufgeraut. Anschließend werden die Bankette unter Zugabe von Schottermaterial in 0,5 - 1,0 m Breite aufgefüllt und mit einem Quergefälle zu den Ackerflächen neu profiliert und verdichtet. Die Oberkante der neu hergestellten Bankette soll dann ca. 2 cm unter der Fahrbahnkante des ländlichen Weges liegen. Zu hoch liegende Seitenräume hinter den instand gesetzten Banketten werden abgeschoben, um ein Abfließen des anfallenden Oberflächenwassers gewährleisten zu können. Der hierbei anfallende Boden verbleibt im Seitenraum.

Auszuführende Bauleistungen:

- Aufrauhung der vorhandenen Bankette
- Einbau von Schottermaterial und Profilierung der Bankette

Aufgestellt:

IVW Ingenieurbüro GmbH, Büro Bernburg
Bernburg, 29.09.2020