

IVW Ingenieurbüro für Verkehrs- und Wasserwirtschaftsplanung GmbH, Büro Bernburg
Friedensallee 30, 06406 Bernburg

Baubeschreibung – K04 – Kastanienweg, Bernburg

Straßenbauliche Beschreibung Bereich Kleinreparaturen (K)

Gegenwärtiger Zustand:

Der Gehweg ist im Mittel mit einer Breite von ca. 1,0 m größtenteils mit Betonplatten befestigt. Diese sind teils gebrochen, der Gehweg ist uneben. In der Vergangenheit wurden bereits Ausbesserungen mit Betonplatten und Asphaltmischgut vorgenommen.

Ein ausreichendes Gefälle der Gehwege zur Fahrbahn ist nicht in allen Bereichen gegeben, stellenweise liegen die Gehwegplatten tiefer als der Bord, so dass anfallendes Oberflächenwasser nicht zur Fahrbahn hinabfließen kann, Pfützen bildet und weitere Absenkungen verursacht.

Festgelegter Sanierungsbereich:

Kastanienweg

Fläche: ca. 50 m²

Bestandsbilder:



Baubeschreibung – K04 – Kastanienweg, Bernburg



Baubeschreibung – K04 – Kastanienweg, Bernburg

Geplanter Zustand:

Der vorhandene Gehwegbelag wird teilweise rückgebaut. Sackungen werden mit Schottermaterial ausgeglichen und der Gehweg wird mit grauem Betonsteinpflaster wiederhergestellt.

Die Instandsetzung umfasst mehrere kleine Teilbereiche, insgesamt wird eine Fläche von ca. 50 qm repariert.

Auszuführende Bauleistungen:

- Gehwegplatten aufnehmen und teilweise beseitigen
- Massenausgleich / Regulierung Untergrund
- Gehweg mit Betonsteinpflaster instand setzen

Aufgestellt:

IVW Ingenieurbüro GmbH, Büro Bernburg
Bernburg, 29.09.2020